



### ANEXO III – DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA











Quadro a ser substituído no restaurante.














Infraestrutura em canaleta sistema X 16 x 12 na cor marrom mogno fixada por parafuso auto atarraxante 6mm<sup>2</sup>. Será conduzido nessa canaleta 3 condutores 4mm<sup>2</sup> para alimentação da derivação dos equipamentos.

Caixa sistema X 4x4 para 4 tomadas instalado sobre o lambri.



## ADEQUAÇÕES PROPOSTAS PARA O LOBBY BAR










#### ADEQUAÇÕES PROPOSTAS PARA LANCHONETE PISCINA











## ADEQUAÇÕES – ENCAMINHAMENTO E QDC DA COZINHA



Encaminhamento existente de eletroduto 3" enterrado. A infra será mantida para passagem do novo circuito 4x 120mm<sup>2</sup> + 1x 70mm<sup>2</sup>.



Encaminhamento existente de eletroduto 3" enterrado. A infra será mantida para passagem do novo circuito 4x 120mm<sup>2</sup> + 1x 70mm<sup>2</sup>.



